

Обозначение	Наружный диаметр, Дн	Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Масса, кг
Опоры неподвижные Т3.01	32	38	62	25	0,24
Опоры неподвижные Т3.02	38	44	68	25	0,24
Опоры неподвижные Т3.03	45	51	75	25	0,24
Опоры неподвижные Т3.04	57	63	87	25	0,24
Опоры неподвижные Т3.05	76	82	106	25	0,31
Опоры неподвижные Т3.06	89	95	119	25	0,31
Опоры неподвижные Т3.07	108	114	138	40	0,85
Опоры неподвижные Т3.08	133	139	163	40	0,85
Опоры неподвижные Т3.09	159	165	189	40	0,85
Опоры неподвижные Т3.10	194	200	224	40	0,85
Опоры неподвижные Т3.11	219	225	249	40	0,85